ATA/LAUDO DE AVALIAÇÃO Nº 002/2026

Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de 2026, reuniram-se os membros da Comissão de Avaliação de Bens Móveis, constituída pela Portaria nº 959, de 28 de julho de 2025, com a finalidade de avaliar bens patrimoniais do Município de Agrolândia destinados à alienação por leilão público, conforme Decreto Municipal nº 141/2012, alterado pelo Decreto nº 088/2025, e a Instrução Normativa nº 02/2025.

A Comissão é composta por:

- Carolina da Silva – Presidente
- Meire Elis Coelho – Secretária
- André Luiz Azuaga de Moura – Membro

Apoio Técnico

Para subsidiar tecnicamente os trabalhos desta Comissão, foram convidados profissionais especializados na área mecânica, que acompanharam a vistoria e auxiliaram na avaliação dos bens, conforme segue:

- Solano Pickler, RG nº 3.993.714, CPF nº 006.222.079-99, residente na Alameda Trombudo Alto, nº 1797.
- Gregori Carlos Voidila, RG nº 4.315.263, CPF nº 049.155.079-04, residente na BR 470, Km 132, nº 5260, Lontras/SC.

Bens Avaliados

Nº PATRIMÔNIO: 18715
(X) Irrecuperável
DESCRIÇÃO/MARCA/MODELO: FIAT Ducato Mult Jaedi T
PLACA: ARO9186
CHASSI: 93W245H34B2054125
ANO/MODELO: 2010/2011
VALOR AVALIADO: R$ 6.000,00
DESCRIÇÃO DETALHADA:

DIESEL, BRANCA, 04 PORTAS, VEÍCULO DOADO PELA RECEITA FEDERAL, BAIXADO NO DETRAN, APRESENTA FALTA DE PARTES, PEÇAS E COMPONENTES, APRESENTA FALTA DE FERRAMENTAS OBRIGATÓRIAS E ESTEPE, APRESENTA RISCOS, MOSSAS E AMASSADOS, PODENDO CONTER PONTOS DE FERRUGEM E CORROSÃO

Nº PATRIMÔNIO: 13087
(X) Irrecuperável
DESCRIÇÃO/MARCA/MODELO: Peugeot Partner Furgão
PLACA: MCD1712
CHASSI: 8AE5BLFX9YG010014
ANO/MODELO: 2000
VALOR AVALIADO: R$3.900,00
DESCRIÇÃO DETALHADA:

DÉBITOS: NADA CONSTA, KM ACIMA DE: 186.191, COMBUSTÍVEL: GASOLINA, COR: BRANCA, PORTAS: 03, ACESSÓRIOS: CÂMBIO: MANUAL, DIREÇÃO: MECÂNICA, AR CONDICIONADO: NÃO, VIDROS: MANUAIS, RODAS: FERRO, BANCOS: TECIDO, APARELHO DE SOM: NÃO, MOTOR: AVARIADO/FUNDIDO, PINTURA: RUIM/FOSCA, LATARIA: RUIM, TAPEÇARIA: RUIM, PNEUS: RUINS, PARA-BRISA: RISCOS, CAPÔ: AMASSADO, GRADE: QUEBRADA, PARA-CHOQUE DIANTEIRO: RISCOS, FAROL ESQUERDO: TRINCADO, FAROL DIREITO: TRINCADO, LANTERNA DIANTEIRA DIREITA: QUEBRADA, PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO: AMASSADO/RISCOS, LATERAL TRASEIRA DIREITA: AMASSADA, PNEU TRASEIRO DIREITO: FURADO, LANTERNA TRASEIRA DIREITA: QUEBRADA, LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA: QUEBRADA, CAPÔ TRASEIRO: AMASSADO, VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA: FALTA, PARA-CHOQUE TRASEIRO: RALADO/RISCOS, VIDRO LATERAL ESQUERDA: RISCOS, PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: RISCOS, PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO: AMASSADO, TETO: AMASSADO, BANCO DIANTEIRO DIREITO: RASGADO, BANCO DIANTEIRO ESQUERDO: RASGADO/QUEBRADO, FORRAÇÃO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: AVARIADA, FORRAÇÃO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: AVARIADA, BATERIA: FALTA, VOLANTE: DESGASTADO, VEÍCULO DESATIVADO DEVIDO AO MAU FUNCIONAMENTO, CAIXA DE AR: AMASSADA, PORTA TRASEIRA: FALTA FECHADURA, PARA-LAMA TRASEIRO DIREITO: AMASSADO/BATIDO, PAINEL: PODENDO FALTAR ACESSÓRIOS, FORRAÇÃO INTERNA DO VEÍCULO: FALTA, APRESENTA FALTA PARTES, PEÇAS E COMPONENTES, PODENDO APRESENTAR FALTA DE FERRAMENTAS OBRIGATÓRIAS E ESTEPE, APRESENTA RISCOS, MOSSAS E AMASSADOS, PODENDO CONTER PONTOS DE FERRUGEM E CORROSÃO

Nº PATRIMÔNIO: 10998
(X) Irrecuperável
DESCRIÇÃO/MARCA/MODELO: FIAT Uno Mille Fire

PLACA: AKD4593
CHASSI: 9BD15802524358578REM
ANO/MODELO: 2002
VALOR AVALIADO: R$4.900,00
DESCRIÇÃO DETALHADA:

KM ACIMA DE: 237281, GASOLINA, BRANCA, 02 PORTAS, ACESSÓRIOS: CÂMBIO: MANUAL, DIREÇÃO: MECÂNICA, AR CONDICIONADO: NÃO, VIDROS: MANUAIS, RODAS: FERRO, BANCOS: TECIDO, APARELHO DE SOM: NÃO, CONDIÇÕES GERAIS: MOTOR: NÃO TESTADO/DESATIVADO EM FUNCIONAMENTO, PINTURA: RUIM, LATARIA: RUIM, TAPEÇARIA: RUIM, PNEUS: RUINS, PARA-BRISA: QUEBRADO, CAPÔ: AMASSADO/QUEBRADO, GRADE: QUEBRADA, PARA-CHOQUE DIANTEIRO: QUEBRADO, FAROL ESQUERDO: QUEBRADO, FAROL DIREITO: QUEBRADO, LANTERNA DIANTEIRA DIREITA: FALTA, PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO: AMASSADO, RETROVISOR DIREITO: QUEBRADO, PORTA DIANTEIRA DIREITA: AMASSADA/AVARIADA, LATERAL TRASEIRA DIREITA: RISCOS/PINTURA DESCASCANDO, LANTERNA TRASEIRA DIREITA: QUEBRADA, LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA: QUEBRADA, CAPÔ TRASEIRO: SOLDADO/NÃO ABRE, PARA-CHOQUE TRASEIRO: QUEBRADO, PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: AMASSADA, PNEU DIANTEIRO ESQUERDO: FURADO, TETO: AMASSADO/ENFERRUJADO/PIQUES DE PEDRA, BANCO DIANTEIRO DIREITO: RASGADO/QUEBRADO, BANCO DIANTEIRO ESQUERDO: RASGADO, BANCO TRASEIRO: FALTA, FORRAÇÃO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: AVARIADA, FORRAÇÃO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: AVARIADA, BATERIA: FALTA, SUPORTE ESQUERDO DO CAPÔ: FALTA, FREIOS: APRESENTAM AVARIAS, DIVISÓRIA DO PORTA-MALAS: FALTA, MAÇANETA DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: FALTA, TAMPÃO DO PORTA-MALAS: FALTA, VOLANTE: RALADO/DESGASTADO, NÚMERO DO CHASSI: OXIDADO/FURADO. A REGULARIZAÇÃO E/OU REMARCAÇÃO SERÁ POR CONTA DO ARREMATANTE COMPRADOR, ESTOFAMENTO: AVARIADO, APRESENTA FALTA DE PARTES, PEÇAS E COMPONENTES, PODENDO APRESENTAR FALTA DE FERRAMENTAS OBRIGATÓRIAS E ESTEPE, APRESENTA RISCOS, AMASSADOS E PONTOS DE FERRUGEM

Nº PATRIMÔNIO: 12251
(X) Antieconômico
DESCRIÇÃO/MARCA/MODELO: Chery Celer 1.5 FFHB FL
PLACA: QHR4425
CHASSI: 98RDB11B1FA001074
ANO/MODELO: 2015
VALOR AVALIADO: R$12.500,00
DESCRIÇÃO DETALHADA:

DÉBITOS: NADA CONSTA, KM ACIMA DE: 113498, COMBUSTÍVEL: FLEX (ÁLCOOL/GASOLINA), COR: BRANCA, PORTAS: 04, CÂMBIO: MANUAL, DIREÇÃO: HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO: SIM, VIDROS: ELÉTRICOS, RODAS: FERRO, BANCOS: TECIDO, APARELHO DE SOM: SIM, MOTOR: NÃO TESTADO/AVARIADO/PODENDO FALTAR PEÇAS, PINTURA: REGULAR, LATARIA: REGULAR, TAPEÇARIA: REGULAR, PNEUS: REGULARES, PARA-BRISA: RISCOS, GRADE: FALTA, PARA-CHOQUE DIANTEIRO: FALTA, FAROL DIREITO: RALADO, PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO: AMASSADO, PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: AVARIADA, PNEU DIANTEIRO ESQUERDO: FURADO, BATERIA: FALTA, SUPORTA E CANOPLA DO CÂMBIO: FALTAM, APRESENTA FALTA DE PARTES, PEÇAS E COMPONENTES, PODENDO APRESENTAR FALTA DE FERRAMENTAS OBRIGATÓRIAS E ESTEPE, APRESENTA RISCOS, MOSSAS E AMASSADOS, PODENDO CONTER PONTOS DE FERRUGEM E CORROSÃO

Nº PATRIMÔNIO: 14635 E 12856
(X) Antieconômico
DESCRIÇÃO/MARCA/MODELO: Trator Valtra A750L 4x4 (com plaina 12856)
PLACA:
CHASSI/SÉRIE: V50395414
ANO/MODELO: 2022
VALOR AVALIADO: R$ 81.000,00
DESCRIÇÃO DETALHADA:

HORÍMETRO: 5.104, CAPACIDADE: 75 CV, IMPLEMENTOS: LÂMINA AGRÍCOLA FRONTAL MARCA ACOPLE E 02 CONTRAPESOS TRASEIROS, PNEUS: 04, ESTADO DOS PNEUS: REGULARES, MOTOR: FUNCIONANDO, TRAÇÃO: 4x4, GRADE DO RADIADOR: QUEBRADA, FARÓIS DIANTEIROS: FALTAM, TAMPA LATERAL ESQUERDA: QUEBRADA, CAPÔ: AVARIADO/QUEBRADO, BARRA DE TRAÇÃO: FALTA, MANGUEIRAS: APRESENTAM PEQUENO VAZAMENTO DE ÓLEO HIDRÁULICO, CONTRAPESOS DIANTEIROS: NÃO POSSUI, MOTOR: APRESENTA PEQUENO VAZAMENTO, TOMADA DE FORÇA: AVARIADA/CABOS DESCONECTADOS, TRAÇÃO DIANTEIRA: ZF, APRESENTA RISCOS, AMASSADOS, PARTES QUEBRADAS, APRESENTA FALTA DE PARTES, PEÇAS E COMPONENTES, PODENDO CONTER PONTOS DE FERRUGEM E CORROSÃO

Nº PATRIMÔNIO: 14636
(X) Antieconômico
DESCRIÇÃO/MARCA/MODELO: Trator Valtra A750L 4x4
PLACA:
CHASSI/SÉRIE: AVTT2005PEM019600 / V750395486
ANO/MODELO: 2022

VALOR AVALIADO: R$ 79.000,00
DESCRIÇÃO DETALHADA:

HORÍMETRO: 5.471, CAPACIDADE: 75 CV, IMPLEMENTOS: 04 CONTRAPESOS DIANTEIROS E 04 CONTRAPESOS TRASEIROS, PNEUS: 04, ESTADO DOS PNEUS: REGULARES, MOTOR: FUNCIONANDO, TRAÇÃO: 4x4, MOLDURA PLÁSTICA DO FAROL DIANTEIRO DIREITO: FALTA, ACABAMENTO DIANTEIRO DO PARA-LAMA TRASEIRO DIREITO: FALTA, BRAÇOS HIDRÁULICOS: AVARIADOS/NÃO ABAIXAM, FAROL TRASEIRO: FALTA, ASSOALHO: AVARIADO/AMASSADO, APRESENTA RISCOS E AMASSADOS, APRESENTA FALTA DE PARTES, PEÇAS E COMPONENTES, PODENDO CONTER PONTOS DE FERRUGEM E CORROSÃO

Nº PATRIMÔNIO: 13541
(X) Antieconômico
DESCRIÇÃO/MARCA/MODELO: Retroescavadeira RD406
PLACA:
CHASSI: 9AD406ATEK0007440
ANO/MODELO: 2019
VALOR AVALIADO: R$ 98.000,00
DESCRIÇÃO DETALHADA:

HORÍMETRO: 5.301, CAPACIDADE: 7.170 KG PESO OPERACIONAL, IMPLEMENTOS: CONCHA DIANTEIRA E TRASEIRA, PNEUS: 04, ESTADO DOS PNEUS: RUINS, MOTOR: NÃO, TESTADO/DESATIVADO EM FUNCIONAMENTO, TRAÇÃO: 4x4, BANCO DO OPERADOR: AVARIADO/RASGADO, ESTRIBO ESQUERDO E DIREITO: AVARIADOS/AMASSADOS, CAPÔ: AVARIADO/QUEBRADO, PARA-LAMA TRASEIRO DIREITO: AVARIADO/QUEBRADO, PARA-LAMA TRASEIRO ESQUERDO: RISCOS, FREIO: AVARIADO, CILINDRO: APRESENTA VAZAMENTO, APRESENTA RISCOS E AMASSADOS, PODENDO APRESENTAR FALTA DE PARTES, PEÇAS E COMPONENTES, PODENDO CONTER PONTOS DE FERRUGEM E CORROSÃO

Nº PATRIMÔNIO: 12839
(X) Irrecuperável
DESCRIÇÃO/MARCA/MODELO: Chery QQ 1.0 ACT
PLACA: QIO6973
CHASSI: 98RDB12B3JA000211
ANO/MODELO: 2017/2018
VALOR AVALIADO: R$5.500,00
DESCRIÇÃO DETALHADA:

DÉBITOS: R$ 149,37, KM ACIMA DE: NÃO VISUALIZADA, COMBUSTÍVEL: FLEX (ÁLCOOL/GASOLINA), COR: BRANCA, PORTAS: 04, CÂMBIO: MANUAL, DIREÇÃO: HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO: SIM, VIDROS: ELÉTRICOS, RODAS: LIGA LEVE, BANCOS: TECIDO, APARELHO DE SOM: NÃO, MOTOR: DESMONTADO/PODENDO FALTAR PEÇAS E COMPONENTES, PINTURA: RUIM, LATARIA: REGULAR, TAPEÇARIA: RUIM, PNEUS: RUINS, AIRBAGS: ESTOURADOS, PARA-BRISA: RISCOS, LIMPADOR DO PARA-BRISA: AVARIADO, CAPÔ: AMASSADO/QUEBRADO/DESMONTADO, GRADE: QUEBRADA/DESMONTADA, PARA-CHOQUE DIANTEIRO: QUEBRADO/DESMONTADO, FAROL ESQUERDO: QUEBRADO/DESMONTADO, FAROL DE MILHA ESQUERDO: QUEBRADO/DESMONTADO, LANTERNA DIANTEIRA ESQUERDA: QUEBRADA/DESMONTADA, FAROL DIREITO: QUEBRADO/DESMONTADO, FAROL DE MILHA DIREITO: QUEBRADO/DESMONTADO, LANTERNA DIANTEIRA DIREITA: QUEBRADA/DESMONTADA, PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO: AMASSADO/DESMONTADO, PORTA DIANTEIRA DIREITA: RISCOS, PORTA TRASEIRA DIREITA: AVARIADA, RODA DIANTEIRA DIREITA: FALTA, PNEU DIANTEIRO DIREITO: FALTA, CAPÔ TRASEIRO: AVARIADO, LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: AMASSADA, PORTA TRASEIRA ESQUERDA: RISCOS, PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO: AMASSADO, PNEU DIANTEIRO ESQUERDO: FALTA, RODA DIANTEIRA ESQUERDA: FALTA, TETO: AMASSADO, BANCO DIANTEIRO DIREITO: QUEBRADO/RASGADO, BANCO DIANTEIRO ESQUERDO: QUEBRADO/RASGADO, FORRAÇÃO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: QUEBRADA, BATERIA: FALTA, FECHADURA EXTERNA DA PORTA TRASEIRA DIREITA: FALTA, CAIXA DE AR ESQUERDA: AMASSADA, KIT BANDEJA COM AMORTECEDORES TRASEIROS: FALTAM, BANCOS DIANTEIROS: TROCADOS/DANIFICADOS, VEÍCULO BATIDO NA PARTE FRONTAL, ALGUMAS PEÇAS DESMONTADAS E REMOVIDAS, PODENDO FALTAR PARTES, PEÇAS E COMPONENTES, APRESENTA FALTA DE FERRAMENTAS OBRIGATÓRIAS E ESTEPE, APRESENTA RISCOS, MOSSAS E AMASSADOS, PODENDO CONTER PONTOS DE FERRUGEM E CORROSÃO

Nº PATRIMÔNIO: 10811
(X) Irrecuperável
DESCRIÇÃO/MARCA/MODELO: GM Celta 2p Spirit
PLACA: DVL1607
CHASSI: 9BGRZ08907G190537
ANO/MODELO: 2006
VALOR AVALIADO: R$ 3.900,00
DESCRIÇÃO DETALHADA:

DÉBITOS: NADA CONSTA, KM ACIMA DE: NÃO VISUALIZADA, COMBUSTÍVEL: FLEX (ÁLCOOL/GASOLINA), COR: CINZA, PORTAS: 02, CÂMBIO: MANUAL, DIREÇÃO: MECÂNICA, AR CONDICIONADO: NÃO, VIDROS: MANUAIS, RODAS: FERRO, BANCOS: TECIDO, APARELHO DE SOM: NÃO, MOTOR: AVARIADO/PARCIALMENTE DESMONTADO, PINTURA: RUIM, LATARIA: RUIM, TAPEÇARIA: RUIM, PNEUS: REGULARES, PARA-BRISA: QUEBRADO, GRADE: AVARIADA, PARA-

CHOQUE DIANTEIRO: QUEBRADO, FAROL ESQUERDO: FOSCO, FAROL DIREITO: FOSCO, PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO: AMASSADO/RISCOS, PORTA DIANTEIRA DIREITA: AMASSADA, LATERAL TRASEIRA DIREITA: AMASSADA/RISCOS, LANTERNA TRASEIRA DIREITA: QUEBRADA, LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA: QUEBRADA, CAPÔ TRASEIRO: AMASSADO/QUEBRADO, VIDRO TRASEIRO: QUEBRADO, PARA-CHOQUE TRASEIRO: QUEBRADO/AVARIADO, LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: AMASSADA, PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO: AMASSADO, TETO: AMASSADO/PINTURA DESCASCANDO, BANCO DIANTEIRO DIREITO: AVARIADO, BANCO DIANTEIRO ESQUERDO: AVARIADO, BANCO TRASEIRO: QUEBRADO, PAINEL DE INSTRUMENTOS: AVARIADO/PODENDO FALTAR PARTES, PEÇAS E COMPONENTES, FORRAÇÃO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: AVARIADA/RISCOS, FORRAÇÃO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: QUEBRADA, FORRAÇÃO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: AVARIADA, FORRAÇÃO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA: AVARIADA, BATERIA: FALTA, CAIXA DE AR DIREITA: AMASSADA, TAMPÃO TRASEIRO: FALTA, SUPORTE DO CÂMBIO: FALTA, FORRO DO TETO: AVARIADO/FOSCO/ENCARDIDO. VEÍCULO DOADO PELA RECEITA FEDERAL. A BAIXA E/OU REGULARIZAÇÃO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE COMPRADOR, APRESENTA FALTA DE PARTES, PEÇAS E COMPONENTES, APRESENTA FALTA DE FERRAMENTAS OBRIGATÓRIAS E ESTEPE, APRESENTA RISCOS, MOSSAS E AMASSADOS, PODENDO CONTER PONTOS DE FERRUGEM E CORROSÃO

Nº PATRIMÔNIO: 10995
(X) Irrecuperável
DESCRIÇÃO/MARCA/MODELO: GM Classic Spirit
PLACA: HGO8684
CHASSI: 9BGSN19908B135677
ANO/MODELO: 2007
VALOR AVALIADO: R$ 2.500,00
DESCRIÇÃO DETALHADA:

VEÍCULO DOADO PELA RECEITA FEDERAL, **O VEÍCULO POSSUI REGISTRO DE ARRENDAMENTO JUDICIAL, O QUE EXIGE PRÉVIA VERIFICAÇÃO QUANTO À POSSIBILIDADE LEGAL DE AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO.** DÉBITOS: R$ 2.317,45, KM ACIMA DE: 229.448, COMBUSTÍVEL: FLEX (ÁLCOOL/GASOLINA), COR: CINZA, PORTAS: 04, CÂMBIO: MANUAL, DIREÇÃO: HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO: SIM, VIDROS: DIANTEIROS ELÉTRICOS E TRASEIROS MANUAIS, RODAS: FERRO, BANCOS: TECIDO, APARELHO DE SOM: SIM, MOTOR: NÃO TESTADO, PINTURA: RUIM, LATARIA: RUIM, TAPEÇARIA: RUIM, PNEUS: RUINS, PARA-BRISA: QUEBRADO, CAPÔ: PIQUES DE PEDRA/RISCOS, GRADE: QUEBRADA, PARA-CHOQUE DIANTEIRO: QUEBRADO, RETROVISOR DIREITO: QUEBRADO, LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA: PINTURA DESCASCANDO, CAPÔ TRASEIRO: PINTURA DESCASCANDO/AMASSADO, PORTA TRASEIRA ESQUERDA: RISCOS/AMASSADA, PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: RISCOS, PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO: AMASSADO, TETO:

AMASSADO/PINTURA DESCASCANDO, BANCO DIANTEIRO DIREITO: RASGADO, BANCO TRASEIRO: RASGADO, FRISO PLÁSTICO DO PARA-LAMA ESQUERDO: FALTA, VOLANTE: RALADO/DESGASTADO,, APRESENTA FALTA DE PARTES, PEÇAS E COMPONENTES, PODENDO APRESENTAR FALTA DE FERRAMENTAS OBRIGATÓRIAS E ESTEPE, APRESENTA RISCOS, MOSSAS E AMASSADOS, PODENDO CONTER PONTOS DE FERRUGEM E CORROSÃO

Nº PATRIMÔNIO: 13322
(X) Antieconômico
DESCRIÇÃO/MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4
PLACA: QJM8829
CHASSI: 9BWAG45U4KTO67663
ANO/MODELO: 2018/2019
VALOR AVALIADO: R$22.100,00
DESCRIÇÃO DETALHADA:

KM ACIMA DE: 407.022, COMBUSTÍVEL: FLEX (ÁLCOOL/GASOLINA), COR: BRANCA, PORTAS: 04, CÂMBIO: MANUAL, DIREÇÃO: HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO: SIM, VIDROS: DIANTEIROS ELÉTRICOS E TRASEIROS MANUAIS, RODAS: FERRO, BANCOS: TECIDO, APARELHO DE SOM: NÃO, MOTOR: FUNCIONANDO/BAIXANDO ÓLEO, PINTURA: REGULAR/FOSCA, LATARIA: REGULAR, TAPEÇARIA: REGULAR, PNEUS: REGULARES, PARA-BRISA: PIQUES DE PEDRA, CAPÔ: PIQUES DE PEDRA/ENFERRUJADO, PARA-CHOQUE DIANTEIRO: PIQUES DE PEDRA, FAROL ESQUERDO: TRINCADO, PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO: RISCOS, PORTA DIANTEIRA DIREITA: RISCOS, PARA-CHOQUE TRASEIRO: PINTURA DESCASCANDO/TRINCADO, LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: RISCOS, PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: RISCOS/ENFERRUJADA, FORRAÇÃO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: RASGADA, VOLANTE: DESGASTADO, BANCO TRASEIRO: RASGADO, PODENDO FALTAR PARTES, PEÇAS E COMPONENTES, PODENDO APRESENTAR FALTA DE FERRAMENTAS OBRIGATÓRIAS E ESTEPE, APRESENTA RISCOS, MOSSAS E AMASSADOS, CONTÉM PONTOS DE FERRUGEM

Nº PATRIMÔNIO: 12268
(X) Antieconômico
DESCRIÇÃO/MARCA/MODELO: CHERY CELER 1.5 HB ACT
PLACA: QHD4479
CHASSI: 98DB11B7FA001516
ANO/MODELO: 2015/2015
VALOR AVALIADO: R$9.000,00
DESCRIÇÃO DETALHADA:

KM ACIMA DE: 114.382, COMBUSTÍVEL: FLEX (ÁLCOOL/GASOLINA), COR: BRANCA, PORTAS: 04, CÂMBIO: MANUAL, DIREÇÃO: HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO: SIM, VIDROS: ELÉTRICOS, RODAS: FERRO, BANCOS: TECIDO, APARELHO DE SOM: SIM, MOTOR: FUNCIONANDO, PINTURA: BOA, LATARIA: BOA, TAPEÇARIA: BOA, PNEUS: REGULARES, PARA-BRISA: TRINCADO, CAPÔ: PIQUES DE PEDRA, PARA-CHOQUE DIANTEIRO: RISCOS/AMASSADO, PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO: PIQUES DE PEDRA, RETROVISOR DIREITO: RISCOS, PORTA DIANTEIRA DIREITA: RISCOS, PORTA TRASEIRA DIREITA: RISCOS, CAPÔ TRASEIRO: AMASSADO, PARA-CHOQUE TRASEIRO: PINTURA DESCASCANDO/QUEBRADO, PORTA TRASEIRA ESQUERDA: RISCOS, PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: RISCOS, RETROVISOR ESQUERDO: RISCOS, BANCO DIANTEIRO ESQUERDO: RASGADO, PORTAS TRASEIRAS: APRESENTAM AVARIAS, CAIXA DE AR DIREITA: AMASSADA, PODENDO FALTAR PARTES, PEÇAS E COMPONENTES, PODENDO APRESENTAR FALTA DE FERRAMENTAS OBRIGATÓRIAS E ESTEPE, APRESENTA RISCOS, MOSSAS E AMASSADOS, PODENDO CONTER PONTOS DE FERRUGEM E CORROSÃO

Nº PATRIMÔNIO: 12837
(X) Antieconômico
DESCRIÇÃO/MARCA/MODELO: CHERY QQ 1.0 ACT
PLACA: QIO6953
CHASSI: 98RDB12B1JA000207
ANO/MODELO: 2017/2018
VALOR AVALIADO: R$12.500,00
DESCRIÇÃO DETALHADA:

KM ACIMA DE: 72.783, COMBUSTÍVEL: FLEX (ÁLCOOL/GASOLINA), COR: BRANCA, PORTAS: 04, CÂMBIO: MANUAL, DIREÇÃO: HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO: SIM, VIDROS: ELÉTRICOS, RODAS: LIGA LEVE, BANCOS: TECIDO, APARELHO DE SOM: NÃO, CHAVE DE IGNIÇÃO: SIM, MOTOR: AVARIADO/AVARIAS EM 01 CILINDRO, PINTURA: REGULAR, LATARIA: BOA, TAPEÇARIA: REGULAR, PNEUS: REGULARES, CAPÔ: PIQUES DE PEDRA, PARA-CHOQUE TRASEIRO: RISCOS, BANCO DIANTEIRO ESQUERDO: MANCHADO, BANCO TRASEIRO: MANCHADO, VOLANTE: DESGASTADO, CAIXA DE AR DIREITA: RISCOS, PODENDO FALTAR PARTES, PEÇAS E COMPONENTES, PODENDO APRESENTAR FALTA DE FERRAMENTAS OBRIGATÓRIAS E ESTEPE, PODENDO APRESENTAR AMASSADOS, PONTOS DE FERRUGEM E CORROSÃO

Nº PATRIMÔNIO: 13443
(X) Antieconômico
DESCRIÇÃO/MARCA/MODELO: MERCEDES-BENZ 415 CD SPRINTER
PLACA: OKD4968
CHASSI: 8AC906633KE157456

ANO/MODELO: 2018/2019
VALOR AVALIADO: R$100.000,00
DESCRIÇÃO DETALHADA:

KM ACIMA DE: 305.436, COMBUSTÍVEL: DIESEL, COR: BRANCA, PORTAS: 04, CÂMBIO: MANUAL, DIREÇÃO: HIDRÁULICA/AVARIADA, AR CONDICIONADO: SIM, VIDROS: DIANTEIROS ELÉTRICOS, RODAS: FERRO, BANCOS: COURO, APARELHO DE SOM: NÃO, MOTOR: FUNCIONANDO, PINTURA: REGULAR, LATARIA: REGULAR, TAPEÇARIA: REGULAR, PNEUS: REGULARES, PARA-BRISA: PIQUES DE PEDRA, CAPÔ: PIQUES DE PEDRA, GRADE: AMASSADA/PIQUES DE PEDRA, PARA-CHOQUE DIANTEIRO: AMASSADO/RISCOS, FAROL DE MILHA DIREITO: QUEBRADO, PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO: RISCOS, RETROVISOR DIREITO: QUEBRADO, PORTA DIANTEIRA DIREITA: RISCOS, PORTA TRASEIRA DIREITA: RISCOS, LATERAL TRASEIRA DIREITA: RISCOS/AMASSADO NA PARTE SUPERIOR, LANTERNA TRASEIRA DIREITA: TRINCADA, LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: AMASSADA/RISCOS, PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: RISCOS, PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO: RISCOS, TETO: AMASSADO, BANCO DIANTEIRO ESQUERDO: COM MARCAS DE USO, DIREÇÃO HIDRÁULICA: AVARIADA/NÃO ESTÁ FUNCIONANDO, PODENDO FALTAR PARTES, PEÇAS E COMPONENTES, PODENDO APRESENTAR FALTA DE FERRAMENTAS OBRIGATÓRIAS E ESTEPE, APRESENTA RISCOS, MOSSAS E AMASSADOS, PODENDO CONTER PONTOS DE FERRUGEM E CORROSÃO

Nº PATRIMÔNIO: ------
(X) Irrecuperável
DESCRIÇÃO/MARCA/MODELO: SUCATA DE CABINE DE CAMINHÃO IVECO
VALOR AVALIADO: R$500,00
DESCRIÇÃO DETALHADA:

MARCA: IVECO, MODELO: NÃO VISUALIZADO, ANO: NÃO VISUALIZADO, SÉRIE: 50105, COLUNAS: AVARIADAS/TORTAS/AMASSADAS, 01 PORTA AVARIADA/AMASSADA, TETO: AVARIADO/AMASSADO, APRESENTA FALTA DE PARTES, PEÇAS E COMPONENTES, CONTÉM RISCOS E AMASSADOS, PODENDO CONTER PONTOS DE FERRUGEM

Nº PATRIMÔNIO: ----
(X) Irrecuperável
DESCRIÇÃO/MARCA/MODELO: SUCATA DE 12 RODAS E PNEUS USADOS
VALOR AVALIADO: R$250,00
DESCRIÇÃO DETALHADA:

MARCAS: DIVERSAS, MODELO: 1000 R20, CONDIÇÃO: USADOS, PODENDO APRESENTAR FALTA DE PARTES, PEÇAS E COMPONENTES

Nº PATRIMÔNIO: 4, 6, 13, 33, 35, 56, 80, 136, 156, 178, 182, 199, 200, 202, 213, 223, 225, 226, 228, 229, 231, 233, 235, 236, 257, 259, 260, 261, 289, 306, 309, 311, 327, 338, 341, 344, 346, 351, 370, 374, 377, 378, 379, 392, 401, 402, 403, 405, 413, 417, 474, 487, 493, 494, 503, 520, 536, 537, 556, 565, 572, 584, 595, 649, 652, 672, 673, 679, 680, 688, 692, 693, 724, 739, 758, 766, 786, 795, 800, 916, 918, 922, 990, 1001, 1083, 1150, 1166, 1168, 1172, 1174, 1177, 1180, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1192, 1194, 1195, 1199, 1200, 1201, 1204, 1205, 1211, 1213, 1216, 1223, 1227, 1230, 5024, 5029, 5045, 5049, 5052, 5053, 5058, 5059, 5074, 6001, 6003, 6004, 6006, 6007, 6010, 6014, 6023, 6051, 6052, 6053, 6061, 6067, 6069, 6073, 6090, 6091, 6092, 6119, 6125, 6126, 6127, 6128, 6129, 6130, 6131, 6171, 6181, 6186, 6191, 6193, 6194, 6196, 6199, 6203, 6204, 6205, 6206, 6208, 6210, 6211, 6212, 6213, 6215, 6216, 6217, 6219, 6221, 6225, 6232, 6239, 6262, 6263, 6264, 6278, 6668, 6794, 6832, 6834, 6837, 6838, 6841, 6843, 6844, 6846, 6847, 6848, 6851, 6904, 6905, 6906, 6962, 6964, 6965, 6968, 6969, 6971, 6973, 6974, 6975, 6977, 6978, 6979, 6980, 6981, 6984, 6985, 6987, 6988, 6989, 6990, 6993, 6994, 6996, 6999, 7001, 7002, 7003, 7007, 7008, 7009, 7010, 7014, 7015, 7016, 7017, 7020, 7021, 7022, 7023, 7024, 7128, 7330, 7332, 7349, 7350, 7470, 7471, 7479, 7638, 7654, 7660, 7859, 7860, 7861, 7865, 7866, 7867, 7881, 7883, 7884, 7896, 7898, 7899, 7902, 7905, 7926, 7928, 7937, 7942, 7943, 7945, 7959, 7961, 7972, 7975, 7985, 7987, 7992, 7993, 7999, 8000, 8003, 8004, 8005, 8014, 8016, 8030, 8034, 8037, 8040, 8042, 8076, 8084, 8086, 8120, 8121, 8124, 8126, 8130, 8131, 8133, 8136, 8137, 8139, 8187, 8191, 8193, 8194, 8195, 8197, 8198, 8231, 8235, 8236, 8239, 8262, 8263, 8265, 8266, 8267, 8268, 8269, 8271, 8272, 8273, 8274, 8288, 8289, 8292, 8296, 8300, 8307, 8309, 8312, 8314, 8315, 8316, 8317, 8320, 8321, 8322, 8324, 8325, 8330, 8331, 8335, 8375, 8385, 8386, 8390, 8395, 8397, 8401, 8403, 8406, 8408, 8415, 8417, 8427, 8428, 8432, 8440, 8442, 8443, 8445, 8448, 8449, 8458, 8471, 8473, 8476, 8477, 8479, 8480, 8481, 8502, 8503, 8504, 8519, 8571, 8572, 8573, 8574, 8575, 8576, 8577, 8578, 8579, 8580, 8854, 8868, 8869, 8870, 8873, 8874, 8891, 8892, 8917, 8918, 8922, 8929, 8931, 8948, 8954, 8955, 8960, 8962, 8978, 9002, 9003, 9004, 9012, 9029, 9040, 9042, 9043, 9044, 9045, 9050, 9051, 9063, 9065, 9066, 9071, 9084, 9100, 9113, 9116, 9117, 9126, 9127, 9148, 9149, 9150, 9151, 9152, 9154, 9156, 9169, 9192, 9273, 9286, 9371, 9410, 9414, 9415, 9464, 9466, 9473, 9495, 9496, 9527, 9528, 9529, 9530, 9534, 9544, 9550, 9555, 9556, 9557, 9559, 9561, 9565, 9578, 9580, 9626, 9639, 9642, 9664, 9665, 9667, 9668, 9669, 9674, 9675, 9676, 9677, 9678, 9679, 9681, 9693, 9703, 9704, 9707, 9711, 9713, 9718, 9739, 9756, 9770, 9786, 9792, 9793, 9798, 9799, 9800, 9801, 9804, 9810, 9811, 9814, 9824, 9827, 9828, 9841, 9846, 9847, 9852, 9854, 9863, 9864, 9874, 9882, 9906, 9939, 9940, 9941, 9942, 9943, 9944, 9945, 9946, 9947, 9948, 9949, 9950, 9951, 9957, 10024, 10055, 10060, 10061, 10108, 10109, 10161, 10162, 10163, 10205, 10243, 10251, 10252, 10254, 10255, 10257, 10258, 10259, 10260, 10266, 10267, 10268, 10269, 10270, 10272, 10273, 10285, 10322, 10326, 10345, 10346, 10347, 10349, 10362, 10369, 10370, 10372, 10373, 10375, 10391, 10392, 10393, 10394, 10395, 10396, 10397, 10398, 10399, 10400, 10401, 10414, 10417, 10428, 10429, 10455, 10456, 10457, 10458, 10459, 10460, 10462, 10463, 10464, 10465, 10466, 10470, 10486, 10487, 10488, 10491, 10494, 10499, 10500, 10512, 10514, 10516, 10517, 10520, 10542, 10593, 10594, 10605, 10607,

10608, 10682, 10763, 10764, 10765, 10766, 10767, 10768, 10769, 10770, 10771, 10772, 10773, 10774, 10775, 10776, 10777, 10778, 10779, 10780, 10795, 10797, 10798, 10799, 10800, 10801, 10802, 10803, 10804, 10964, 11018, 11020, 11029, 11029, 11037, 11038, 11039, 11040, 11041, 11042, 11043, 11050, 11052, 11057, 11066, 11090, 11100, 11115, 11117, 11120, 11121, 11128, 11151, 11178, 11181, 11182, 11183, 11204, 11213, 11218, 11219, 11220, 11221, 11222, 11223, 11224, 11225, 11226, 11227, 11228, 11229, 11231, 11234, 11236, 11242, 11243, 11244, 11248, 11251, 11272, 11273, 11274, 11275, 11276, 11277, 11327, 11328, 11329, 11330, 11332, 11333, 11334, 11338, 11347, 11348, 11349, 11602, 11680, 11681, 11682, 11683, 11684, 11686, 11688, 11718, 11776, 11781, 11783, 11784, 11786, 11789, 11793, 11794, 11797, 11814, 11824, 11825, 11826, 11827, 11828, 11829, 11868, 11869, 11874, 11876, 11891, 11938, 11949, 11952, 11956, 11981, 11982, 11985, 11987, 11988, 11994, 11995, 12036, 12037, 12049, 12050, 12051, 12052, 12058, 12061, 12080, 12081, 12097, 12108, 12139, 12143, 12158, 12190, 12191, 12192, 12193, 12194, 12195, 12196, 12197, 12198, 12199, 12201, 12203, 12204, 12205, 12211, 12223, 12244, 12245, 12263, 12283, 12285, 12289, 12333, 12367, 12370, 12454, 12469, 12474, 12476, 12492, 12495, 12496, 12517, 12519, 12520, 12521, 12522, 12523, 12524, 12525, 12526, 12527, 12528, 12529, 12530, 12531, 12532, 12533, 12534, 12535, 12536, 12537, 12538, 12539, 12555, 12556, 12572, 12573, 12574, 12578, 12582, 12586, 12587, 12591, 12591, 12595, 12596, 12597, 12603, 12604, 12609, 12625, 12625, 12629, 12723, 12737, 12752, 12767, 12828, 12841, 12842, 12858, 12861, 12875, 12877, 12916, 12922, 12987, 12988, 13021, 13023, 13024, 13025, 13059, 13060, 13064, 13093, 13140, 13141, 13158, 13159, 13168, 13169, 13170, 13171, 13172, 13173, 13174, 13175, 13176, 13177, 13178, 13179, 13180, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13203, 13210, 13232, 13238, 13249, 13250, 13251, 13276, 13277, 13281, 13282, 13283, 13284, 13285, 13286, 13287, 13291, 13292, 13293, 13310, 13311, 13312, 13313, 13316, 13317, 13318, 13319, 13321, 13329, 13335, 13336, 13339, 13340, 13341, 13342, 13346, 13347, 13354, 13355, 13356, 13357, 13358, 13360, 13361, 13362, 13363, 13368, 13369, 13370, 13371, 13372, 13373, 13374, 13375, 13376, 13377, 13379, 13394, 13395, 13405, 13410, 13411, 13414, 13433, 13434, 13435, 13436, 13437, 13438, 13439, 13444, 13455, 13457, 13461, 13462, 13463, 13464, 13465, 13466, 13470, 13471, 13472, 13477, 13478, 13479, 13480, 13481, 13482, 13531, 13532, 13533, 13534, 13535, 13536, 13587, 13588, 13597, 13625, 13626, 13627, 13630, 13632, 13633, 13634, 13635, 13722, 13724, 13753, 13754, 13801, 13802, 13803, 13804, 13805, 13818, 13824, 13825, 13826, 13866, 13901, 13946, 13947, 13948, 13949, 13950, 13951, 13952, 13953, 13954, 13955, 13956, 13957, 14089, 14093, 14094, 14106, 14114, 14123, 14126, 14128, 14129, 14131, 14132, 14133, 14134, 14135, 14136, 14160, 14171, 14172, 14173, 14174, 14176, 14177, 14187, 14189, 14190, 14191, 14192, 14193, 14195, 14197, 14236, 14239, 14251, 14262, 14263, 14265, 14266, 14281, 14292, 14299, 14330, 14333, 14375, 14377, 14378, 14382, 14397, 14414, 14431, 14433, 14436, 14443, 14481, 14491, 14492, 14493, 14494, 14514, 14515, 14516, 14517, 14518, 14519, 14520, 14521, 14522, 14523, 14524, 14525, 14526, 14527, 14528, 14529, 14588, 14598, 14632, 14633, 14635, 14638, 14639, 14640, 14641, 14642, 14643, 14644, 14645, 14646, 14791, 14792,

14793, 14794, 14802, 14803, 14804, 14805, 14882, 14883, 14884, 14885, 14886, 14887, 15221, 15255, 15290, 15311, 15318, 15324, 15388, 15389, 15390, 15391, 15392, 15393, 15397, 15398, 15428, 15429, 15430, 15431, 15501, 15502, 15503, 15511, 15512, 15519, 15528, 15529, 15534, 15581, 15599, 15600, 15601, 15602, 15603, 15604, 15605, 15635, 15636, 15646, 15662, 15771, 15772, 15798, 15869, 15894, 15895, 15896, 15966, 15967, 15992, 15993, 15994, 16002, 16003, 16004, 16005, 16167, 16168, 16169, 16170, 16211, 16212, 16213, 16214, 16215, 16277, 16278, 16615, 16616, 16617, 16618, 16619, 16799, 16851, 16878, 16879, 16894, 16897, 17127, 17139, 17140, 17141, 17142, 17143, 17144, 17145, 17146, 17226, 17227, 17228, 17505, 17506, 17507, 17508, 17560, 17562, 17777, 17778, 18030, 18036, 18050, 18054, 18059, 18756

(X) Irrecuperável
DESCRIÇÃO/MARCA/MODELO: SUCATAS DIVERSAS
VALOR AVALIADO: R$800,00
DESCRIÇÃO DETALHADA:

CONTENDO: MACA HOSPITALAR, PORTAS DE MADEIRA, JANELAS/GRADES DE ALUMÍNIO, APARELHOS DE ACADEMIA (AO AR LIVRE), APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PRATELEIRAS DE AÇO, ELETRÔNICOS, MÓVEIS DIVERSOS, OBSERVAÇÕES: CONTENDO APROXIMADAMENTE 01 TONELADA, PODENDO APRESENTAR FALTA DE PARTES, PEÇAS E COMPONENTES APRESENTAM RISCOS, AMASSADOS, FERRUGEM E CORROSÃO

Nº PATRIMÔNIO: 13628
(X) Antieconômico
DESCRIÇÃO/MARCA/MODELO: TANQUE RODOVIÁRIO PARA ÁGUA FREEWIL TMDF
VALOR AVALIADO: R$8.000,00
DESCRIÇÃO DETALHADA:
MARCA: FREEWIL, MODELO: TMF, SÉRIE: 0012181219
CAPACIDADE: 12.000 M^3, ANO: 2019, COM 3 SISTEMAS DE SAÍDA DE ÁGUA: 1 SAÍDA TRASEIRA ATRAVÉS DE CANO PERFURADO, 1 SAÍDA LATERAL COM MANGUEIRA E 1 SAÍDA POR 2 BICOS DE PATO, DIANTEIROS, ACIONAMENTO DA BOMBA: INTERNA CABINE, APRESENTA PONTOS DE FERRUGEM
PODENDO APRESENTAR FALTA DE PARTES, PEÇAS E COMPONENTES

Nº PATRIMÔNIO: 12838
(X) Antieconômico
DESCRIÇÃO/MARCA/MODELO: CHERY QQ 1.0 ACT
PLACA: QIO6963
CHASSI: 98RDB12B4JA000461
ANO/MODELO: 2017/2018

VALOR AVALIADO: R$7.500,00
DESCRIÇÃO DETALHADA:

KM ACIMA DE: NÃO VISUALIZADA, COMBUSTÍVEL: FLEX (ÁLCOOL/GASOLINA). COR: BRANCA PORTAS: 04, ACESSÓRIOS: CÂMBIO: MANUAL, DIREÇÃO: HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO: SIM VIDROS: ELÉTRICOS, RODAS: LIGA LEVE, BANCOS: TECIDO, APARELHO DE SOM: NÃO, CONDIÇÕES GERAIS: MOTOR: DESMONTADO/PODENDO FALTAR PEÇAS E COMPONENTES, PINTURA: RUIM, LATARIA: REGULAR, TAPEÇARIA: RUIM, PNEUS: RUINS, AIRBAGS: ESTOURADOS, OBSERVAÇÕES:
PARA-BRISA: RISCOS, LIMPADOR DO PARA-BRISA: AVARIADO, CAPÔ: AMASSADO/QUEBRADO/DESMONTADO, GRADE: QUEBRADA/DESMONTADA, PARA-CHOQUE DIANTEIRO: QUEBRADO/DESMONTADO, FAROL ESQUERDO: QUEBRADO/DESMONTADO, FAROL DE MILHA ESQUERDO: QUEBRADO/DESMONTADO, LANTERNA DIANTEIRA ESQUERDA: QUEBRADA/DESMONTADA, FAROL DIREITO: QUEBRADO/DESMONTADO, FAROL DE MILHA DIREITO: QUEBRADO/DESMONTADO, LANTERNA DIANTEIRA DIREITA: QUEBRADA/DESMONTADA, PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO: AMASSADO/DESMONTADO, PORTA DIANTEIRA DIREITA: RISCOS PORTA TRASEIRA DIREITA: AVARIADA, RODA DIANTEIRA DIREITA: FALTA, PNEU DIANTEIRO DIREITO: FALTA, CAPÔ TRASEIRO: AVARIADO, LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: AMASSADA
PORTA TRASEIRA ESQUERDA: RISCOS, PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO: AMASSADO
PNEU DIANTEIRO ESQUERDO: FALTA, RODA DIANTEIRA EQUERDA: FALTA
TETO: AMASSADO, BANCO DIANTEIRO DIREITO: QUEBRADO/RASGADO, BANCO DIANTEIRO ESQUERDO: QUEBRADO/RASGADO, FORRAÇÃO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: QUEBRADA BATERIA: FALTA, FECHADURA EXTERNA DA PORTA TRASEIRA DIREITA: FALTA, CAIXA DE AR ESQUERDA: AMASSADA, KIT BANDEJA COM AMORTECEDORES TRASEIROS: FALTAM, BANCOS DIANTEIROS: TROCADOS/DANIFICADOS, VEÍCULO BATIDO NA PARTE FRONTAL, ALGUMAS PEÇAS DESMONTADAS E REMOVIDAS, PODENDO FALTAR PARTES, PEÇAS E COMPONENTES, APRESENTA FALTA DE FERRAMENTAS OBRIGATÓRIAS E ESTEPE, APRESENTA RISCOS, MOSSAS E AMASSADOS, PODENDO CONTER PONTOS DE FERRUGEM E CORROSÃO, CONFORME LOTE EXPOSTO, Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA. Débitos em aberto: R$ 149,37.

Nº PATRIMÔNIO: 15251
(X) Antieconômico
DESCRIÇÃO/MARCA/MODELO: CHERY CELER 1.5 HB ACT
PLACA: QHR4205
CHASSI: 98RDB11B6FA000664
ANO/MODELO: 2015/2015
VALOR AVALIADO: R$8.500,00
DESCRIÇÃO DETALHADA: KM ACIMA DE: 113498, COMBUSTÍVEL: FLEX (ÁLCOOL/GASOLINA), COR: BRANCA, PORTAS: 04, ACESSÓRIOS: CÂMBIO: MANUAL, DIREÇÃO: HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO: SIM, VIDROS: ELÉTRICOS, RODAS: FERRO, BANCOS: TECIDO, APARELHO DE SOM:

SIM, CONDIÇÕES GERAIS: MOTOR: NÃO TESTADO/AVARIADO/PODENDO FALTAR PEÇAS, PINTURA: REGULAR, LATARIA: REGULAR, TAPEÇARIA: REGULAR, PNEUS: REGULARES, OBSERVAÇÕES: PARA-BRISA: RISCOS, GRADE: FALTA, PARA-CHOQUE DIANTEIRO: FALTA, FAROL DIREITO: RALADO, PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO: AMASSADO, PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: AVARIADA, PNEU DIANTEIRO ESQUERDO: FURADO, BATERIA: FALTA, SUPORTA E CANOPLA DO CÂMBIO: FALTAM, APRESENTA FALTA DE PARTES, PEÇAS E COMPONENTES, PODENDO APRESENTAR FALTA DE FERRAMENTAS OBRIGATÓRIAS E ESTEPE, APRESENTA RISCOS, MOSSAS E AMASSADOS, PODENDO CONTER PONTOS DE FERRUGEM E CORROSÃOCONFORME LOTE EXPOSTO

Nº PATRIMÔNIO: 12251
(X) Antieconômico
DESCRIÇÃO/MARCA/MODELO: CHERY CELER 1.5 HB ACT
PLACA: QHR4425
CHASSI: 98RDB11B6FA000664
ANO/MODELO: 2015/2015
VALOR AVALIADO: R$13.600,00
DESCRIÇÃO DETALHADA: KM ACIMA DE: 114.382, COMBUSTÍVEL: FLEX (ÁLCOOL/GASOLINA), OR: BRANCA, PORTAS: 04, ACESSÓRIOS: CÂMBIO: MANUAL, DIREÇÃO: HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO: SIM, VIDROS: ELÉTRICOS, RODAS: FERRO, BANCOS: TECIDO, APARELHO DE SOM: SIM, CONDIÇÕES GERAIS: MOTOR: FUNCIONANDO, PINTURA: BOA, LATARIA: BOA, TAPEÇARIA: BOA, PNEUS: REGULARES, OBSERVAÇÕES:, PARA-BRISA: TRINCADO, CAPÔ: PIQUES DE PEDRA,PARA-CHOQUE DIANTEIRO: RISCOS/AMASSADO, PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO: PIQUES DE PEDRA, RETROVISOR DIREITO: RISCOS, PORTA DIANTEIRA DIREITA: RISCOS, PORTA TRASEIRA DIREITA: RISCOS, CAPÔ TRASEIRO: AMASSADO, PARA-CHOQUE TRASEIRO: PINTURA DESCASCANDO/QUEBRADO, PORTA TRASEIRA ESQUERDA: RISCOS, PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: RISCOS, RETROVISOR ESQUERDO: RISCOS, BANCO DIANTEIRO ESQUERDO: RASGADO, PORTAS TRASEIRAS: APRESENTAM AVARIAS, CAIXA DE AR DIREITA: AMASSADA, PODENDO FALTAR PARTES, PEÇAS E COMPONENTES, PODENDO APRESENTAR FALTA DE FERRAMENTAS OBRIGATÓRIAS E ESTEPE, APRESENTA RISCOS, MOSSAS E AMASSADOS, PODENDO CONTER PONTOS DE FERRUGEM E CORROSÃO, CONFORME LOTE EXPOSTO

Nº PATRIMÔNIO: 14796
(X) Antieconômico
DESCRIÇÃO/MARCA/MODELO: RETROESCAVADEIRA MULLER MR 406
SÉRIE: RDV00400AN0301150
ANO/MODELO: 2022
VALOR AVALIADO: R$175.000,00
DESCRIÇÃO DETALHADA: LANÇA TRASEIRA COM CONCHA E CONCHA DIANTEIRA, PNEUS: 04,

ESTADO DOS PNEUS: RUINS, CONDIÇÕES GERAIS: MOTOR: FUNCIONANDO, TRAÇÃO: 4X4, VIDRO DA PORTA ESQUERDA: QUEBRADO, CAPÔ: APRESENTA PEQUENOS AMASSADOS, LANTERNA DIANTEIRA ESQUERDA: QUEBRADA, CUBOS DIANTEIROS: AVARIADOS/COM VAZAMENTO, VIDRO DA JANELA LATERAL DIREITA: FALTA, VIDRO SUPERIOR TRASEIRO: FALTA, PARA-LAMAS TRASEIROS: QUEBRADOS, ESTRIBOS: AMASSADOS, LANÇA TRASEIRA: RISCADA, AR CONDICIONADO: NÃO GELA O SUFICIENTE, LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA: QUEBRADA, TOMBADOR DA CONCHA DIANTEIRA: AVARIADO, APRESENTA AMASSADOS E RISCOS, PODENDO CONTER PONTOS DE FERRUGEM E CORROSÃO, FALTAM PARTES, PEÇAS E COMPONENTES, CONFORME LOTE EXPOSTO

Nº PATRIMÔNIO: 18735
(X) Antieconômico
DESCRIÇÃO/MARCA/MODELO: CITROEN C3 AIRCROSS GLXA

ANO/modelo: 2012/2013
PLACA: KRM4H07
CHASSI: 935SUNFNWDB533736
VALOR AVALIADO: R$16.000,00
DESCRIÇÃO DETALHADA: KM ACIMA DE: 161833, COMBUSTÍVEL: FLEX (ÁLCOOL/GASOLINA), COR: BRANCA, PORTAS: 04, ACESSÓRIOS:, CÂMBIO: AUTOMÁTICO, DIREÇÃO: HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO: SIM/AVARIADO/NÃO GELA, VIDROS: ELÉTRICOS, RODAS: LIGA LEVE, BANCOS: TECIDO/MANCHADOS, APARELHO DE SOM: SIM, CONDIÇÕES GERAIS:, MOTOR: FUNCIONANDO, PINTURA: REGULAR, LATARIA: REGULAR, TAPEÇARIA: REGULAR, PNEUS: RUINS, OBSERVAÇÕES: CAPÔ: PIQUES DE PEDRA, PARA-CHOQUE DIANTEIRO: PIQUES DE PEDRA, RETROVISOR DIREITO: RISCADO, PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: APRESENTA PEQUENO SINAL DE FERRUGEM, PORTA DIANTEIRA DIREITA: RISCADA, VOLANTE: DESGASTADO, ACABAMENTO/PERFIL EXTERNO DA LATERAL ESQUERDA: FALTA, FALTAM PARTES, PEÇAS E COMPONENTES, PODENDO APRESENTAR FALTA DE FERRAMENTAS OBRIGATÓRIAS E ESTEPE, APRESENTA RISCOS E SINAIS DE FERRUGEM, PODENDO CONTER AMASSADOS E PONTOS DE CORROSÃO, CONFORME LOTE EXPOSTO

Nº PATRIMÔNIO: 13498
(X) Antieconômico
DESCRIÇÃO/MARCA/MODELO: RENAULT MASTER INOVA BUS
ANO/modelo: 2019/2020
PLACA: OKD4244
CHASSI: 93YMAP4XELJ855939
VALOR AVALIADO: R$88.000,00

DESCRIÇÃO DETALHADA: KM ACIMA DE: 144869, COMBUSTÍVEL: DIESEL, COR: BRANCA, PORTAS: 04, ACESSÓRIOS: CÂMBIO: MANUAL, DIREÇÃO: HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO: SIM, VIDROS: MANUAIS, RODAS: FERRO, BANCOS: TECIDO, APARELHO DE SOM: NÃO, CONDIÇÕES GERAIS: MOTOR: FUNCIONANDO, PINTURA: REGULAR, LATARIA: REGULAR, TAPEÇARIA: BOA, PNEUS: REGULARES, PARA-CHOQUE DIANTEIRO: FOSCO/PINTURA DESCASCANDO, RETROVISOR DIREITO: ESPELHO QUEBRADO, PARA-CHOQUE TRASEIRO: QUEBRADO, BANCO DIANTEIRO ESQUERDO: RASGADO, BANCOS INDIVIDUAIS TRASEIROS: FALTAM DOIS, BANCOS DUPLOS TRASEIROS: FALTAM DOIS, CAIXA DE AR DIREITA: PARTE DIANTEIRA COM PEQUENO AMASSADO, PORTAS TRASEIRAS: REGULAGEM AVARIADA, VOLANTE: DESGASTADO, FALTAM PARTES, PEÇAS E COMPONENTES, PODENDO APRESENTAR FALTA DE FERRAMENTAS OBRIGATÓRIAS E ESTEPE, APRESENTA RISCOS E AMASSADOS, PODENDO CONTER PONTOS DE FERRUGEM E CORROSÃO, CONFORME LOTE EXPOSTO

Conclusão

Após vistoria e análise técnica, a Comissão, com apoio dos mecânicos convidados e membros da Comissão de Avaliação de Bens Portaria nº 1186/2025, conclui que os bens acima descritos devem ser incluídos no processo de alienação por leilão público, observando critérios técnicos para definição dos preços iniciais de arremate.

Os bens avaliados encontram-se armazenados nos depósitos localizados nas comunidades do Tigre, Pitangueira e Serra dos Alves e os veículos encontram-se no pátio localizado na rua dos Pioneiros, esquina Berlanda, permanecendo à disposição para conferência por parte dos órgãos de controle, Poder Legislativo e demais interessados.

E, para constar, lavrou-se a presente **Ata/Laudo de Avaliação**, que vai assinada por todos os membros da Comissão.

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA DA SILVA
Data: 24/04/2026 16:17:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Carolina da Silva – Presidente

MEIRE ELIS COELHO:08120095928
Assinado de forma digital por MEIRE ELIS COELHO:08120095928
Dados: 2026.04.24 16:31:27 -03'00'

Meire Elis Coelho – Secretária

André Luiz Azuaga de Moura – Membro

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANDRE LUIZ AZUAGA DE MOURA
Data: 24/04/2026 16:25:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br